



Акционерное общество
"Магнитогорский институт по проектированию
металлургических заводов"



АО "МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ"

Пр. ЛЕНИНА, 68, г. МАГНИТОГОРСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ, 455044
Телефон (3519) 26-07-21 Факс (3519) 28-92-12 E-mail: office@gipromez-mg.ru www.gipromez-mg.ru

Данные по проведенному наблюдению за строительными конструкциями дома по адресу проспект Карла Маркса, 164

<i>Проведенное мероприятие</i>	<i>Результаты наблюдений</i>
01.01.2019 - установлены маяки на цокольной части здания в районе температурных швов (между блок-секцией 1 и 2, 2 и 3)	по результатам наблюдений движений по цокольной части здания не наблюдается
01.01.2019 – установлены маяки по шву сопряжения блоков наружной несущей стены и поперечной стены в подъезде №6 с 7 по 9 этаж	по результатам наблюдений смещений продольной и поперечной стены относительно друг друга не выявлено
с 02.01.2019 по 05.01.2019 – установлены маяки по шву сопряжения блоков наружной несущей стены и поперечной стены в следующих квартирах: - 4 подъезд квартиры 213; - 3 подъезд квартиры 148; - 3 подъезд квартиры 159; - 3 подъезд квартиры 161; - 3 подъезд квартиры 163 (причиной послужило обращение жильцов о появлении трещин в квартирах по шву сопряжения продольной и поперечной стены)	по результатам осмотра смещений продольной и поперечной стены относительно друг друга не выявлено
05.01.2019 – установлены деформационные марки по периметру всего дома для проведения геодезического мониторинга за положением наружных стен дома	по результатам геодезических наблюдений за 05.01.2019 и 06.01.2019 – перемещений конструкций наружных стен не зафиксировано

Приложения:

- 1 Расположение установленных маяков в квартирах (на 2-х листах);
- 2 Расположение маяков, установленных на фасадах здания (на 2-х листах)

И.о. начальника отдела экспертизы
зданий и сооружений
АО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ»

И.В. Кузнецов